


# Belægningsgrader illustreret på kort

Analyseområde 1 og 2 – onsdag d. 10. januar 2018





- Lav belægning:** 0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser
- Middel belægning :** 51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser
- Høj belægning:** 76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser
- Overbelægning:** > 100 % udnyttelse af parkeringspladser



# Belægningsgrader illustreret på kort

Analyseområde 2 – fredag d. 12. januar 2018









■ Lav belægning:	0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Middel belægning :	51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Høj belægning:	76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Overbelægning:	> 100 % udnyttelse af parkeringspladser



# Belægningsgrader illustreret på kort

Analyseområde 2 – lørdag d. 13. januar 2018



- |  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | Lav belægning:     | 0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser   |
|  | Middel belægning : | 51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser  |
|  | Høj belægning:     | 76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser |
|  | Overbelægning:     | > 100 % udnyttelse af parkeringspladser    |